

Кудрина



Утверждаю:
Руководитель МБУ СШ им. Д.Ф.

С.Г. Леоненко

«04» марта 2020г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ МБУ СШ им. Д.Ф. Кудрина «Детской спортивной школы борьбы»

1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

- 1.1. Наименование объекта «Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа имени Героя Советского Союза Д. Ф. Кудрина»
- 1.2. Адрес объекта 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первомайская, 10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 935,1 кв. м,
часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв. м,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 2098 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта 1998г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2020 г.
капитального _____
- 1.6. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.7. Форма собственности муниципальная
- 1.8. Сфера деятельности спортивная
- 1.9. Виды услуг: оказание услуг по спортивной подготовке по олимпийским и адаптивным видам спорта; обеспечение доступа на объекты спорта, находящиеся в оперативном управлении Учреждения; организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд г. Зеленогорска, Красноярского края по видам спорта, предусмотренным программами спортивной подготовки, реализуемыми Учреждением.
- 1.10. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием.
- 1.11. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, подростки, взрослые.
- 1.12. Категории обслуживаемых детей-инвалидов нет
- 1.13. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 100 обучающихся
- 1.14. Количество работников: 57.
- 1.15. Количество детей-инвалидов в учреждении: 1, в здании- нет.
- 1.16. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида нет.

2. Оценка состояния доступности объекта для инвалидов

- 2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) н-р, автобусы № 25, 24 остановка «м.Ракета», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да.
- 2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 50метров
 - 2.2.2. Время движения (пешком) 2 минут
 - 2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
 - 2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые.
 - 2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

2.2.4. Перекрестки: *нерегулируемые.*

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет.*

2.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): *нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да.*

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания *<*>*

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <i><*></i>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <i><***></i>	<i>ВНД</i>
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ВНД</i>
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДУ</i>
5	с нарушениями зрения	<i>ВНД</i>
6	с нарушениями слуха	<i>ДУ</i>
7	с умственными нарушениями	<i>ДУ</i>

<>* С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

*<***>* указывается один из вариантов ответа: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная); "Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); "ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "ВНД" (не организована доступность);

*<***>* указывается худший из вариантов ответа.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов <i><*></i>					
		К для передвигающихся на креслах-колясках	О с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий маломобильных групп населения <i><***></i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	Нет	ДП	ДП	Нет
2.	Вход (выходы) в здание	Нет	ДП	Нет	ДП	ДП	Нет
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Нет	ДП	Нет	ДП	ДП	Нет
4.	Зона целевого назначения здания	Нет	ДП	Нет	ДП	ДП	Нет

	(целевого посещения объекта)						
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Нет	ДП	Нет	ДП	ДП	Нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Нет	ДП	Нет	Нет	ДП	Нет
7.	Все зоны и участки <*>	Нет	ДП	Нет	ДП	ДП	Нет

 <*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

<*> указывается худший из вариантов ответа.

2.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:

территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех.. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме зрения, слух инвалидов-колясочников, так как ширина лестничного пролетов и отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, физкультурные залы находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на колясках. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

3. Оценка уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг

3.1. Наличие при входе вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне имеется.

3.2. Наличие помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованного индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой: отсутствует.

3.3. Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая доступ сурдопереводчика и (или) тифлосурдопереводчика:

- необходимость предоставления услуги для глухих нет.

- наличие сурдопереводчика, тифлопереводсика отсутствует.

- при необходимости наличие договора с Красноярским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийской общество глухих» (диспетчерская служба- услуги сурдопереводчика): нет.

3.4 Официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих): да.

3.5. Количество работников, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами нет, в том числе педагогических работников .

3.6. Наличие ассистента-помощника для сопровождения инвалида при оказании услуг:

наименование услуги нет.

3.7. Наличие тьютора для сопровождения инвалида при оказании услуг:

Наименование услуги нет.

3.8. Количество педагогических работников, имеющих образование и(или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам 2 человека.

3.9. Количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в учреждении нет.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническим и средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Имеется ровное асфальтовое покрытие.	Установка рельефных и силуэтных указателей. При наличии финансирования: 2021 год	-	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. Срок выполнения: 2020-12021год.
2.	Вход (входы) в здание	-	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования : 2022-2023 год. Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Срок выполнения: 2020 год.	-	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание. Срок выполнения: 2021 год.
3.	Путь (пути) движения внутри	-	Ликвидация	Установка поручней на	-

	здания, включая пути эвакуации		<p>порогов. При наличии финансирования: 2022 год Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м. от пола. Срок выполнения : 2020 год. На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской. При наличии финансирования: 2021-2022 год. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования: 2022-2024 год.</p>	<p>путях следования. При наличии финансирования: 2021-2022 год</p>	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Просторные помещения с ровным полом	<p>Увеличении проемов дверных проходов. ликвидация порогов. При наличии финансирования: 2022-2023 год. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования:</p>	<p>Установка поручней по периметру групповых помещений. При наличии финансирования: 2021-2022 год.</p>	<p>Подъем на второй этаж инвалидов колясочников не возможен</p>

			2020-2021 год.		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-	Увеличении проемов дверных проходов. При наличии финансирования: 2022 год. Установка крючков для одежды, костылей и др. принадлежностей. Срок выполнения: 2022год.	Установка поручней по боковым сторонам помещения. Установка рельефных и цветowych опознавательных знаков. При наличии финансирования: 2022-2023 год.	-
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Наличие телефонной точки на первой этаже в доступном месте.	Капитальный ремонт электропроводки При наличии финансирования: 2022-20213год.	Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях. При наличии финансирования: 2022-2023 год.	-
7.	Все зоны и участки				

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Рекомендации по повышению показателей качества предоставляемых услуг:

N п/п	Показатель	Рекомендации по повышению показателя		
		не требуется (достигнут/выполнен)	Индивидуальное решение (значение показателя, меры по его достижению или повышению)	Решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания, примечания
1	2	3	4	5
1.	Наличие вывесок на входе для инвалидов по зрению		Изготовление вывески (2020год)	
2.	Помещение для массовых			

	мероприятий			
3.	Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка			
4.	Инструктирование или обучение работников об условиях предоставления услуг инвалидам			
5.	Официальный сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)		Адаптировать сайт для слабовидящих: срок до декабря 2020 года	
6.	Наличие ассистентов-помощников для оказания помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении услуг		Возложить ответственность на сторожа и специалиста, внесение изменений в должностные инструкции	
7.	Наличие тьюторов для сопровождения инвалидов по зрению и опорно-двигательного аппарата			
8.	Наличие специалистов для обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам			
8.	<i>Охват детей-инвалидов от 5 до 18 лет дополнительным образованием</i>			
9.	<i>Охват детей-</i>			

	<i>инвалидов от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием</i>			
10.	<i>Охват детей-инвалидов качественным общим образованием</i>			

4.3. Предложения комиссии по принятию управленческих решений по созданию (с учетом потребностей инвалидов) условий доступности объекта и предоставляемых услуг в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта :

1. Адаптировать сайт для слабовидящих : срок до декабря 2020 года
2. Возложить ответственность на сотрудника охраны и специалиста, внесение изменений в должностные инструкции.

4.4. Запланированные работы и сроки в рамках исполнения (программ, планов текущих или капитальных ремонтов, иных документов - перечислить)

1. Установка рельефных и силуэтных указателей. При наличии финансирования :2021-2022 год
2. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования : 2022-2024год.
3. Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. Срок выполнения : 2021 год.
4. Ликвидация порогов. При наличии финансирования : 2022 год
5. Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м. от пола. Срок выполнения:2020 год
6. На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа. Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской. При наличии финансирования : 2021-2022 год
7. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования : 2022-2024 год.
8. Увеличении проемов дверных проходов. ликвидация порогов. При наличии финансирования : 2023 год.
9. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования : 2022-2024 год.
10. Увеличении проемов дверных проходов. При наличии финансирования : 2023год.
11. Установка крючков для одежды, костылей и др.принадлежностей. Срок выполнения : 20122год.
12. Капитальный ремонт электропроводки. При наличии финансирования :2022-2023 год.

Приложения:

Акт обследования объекта от «Об» февраля 2020г № 6

План адаптации объекта и обеспечения услуг для инвалидов

Председатель комиссии: - Сыромятникова Елена Анатольевна – заместитель директора по административно-хозяйственной работе

члены комиссии:
методической работе

- Коновалова Наталья Владимировна- заместитель директора по спортивной и
- Жарикова Людмила Петровна– специалист по охране труда 1 категории
- Павлюц Елена Владиславовна – администратор
- Щеголев Сергей Иннокентьевич – тренер

Ознакомлен(ы):

«___» _____ 2020 г.

Е. А. Сыромятникова

«___» _____ 2020 г.

Н. В. коновалова

«___» _____ 2020 г.

Л.П. Жарикова

«___» _____ 2020 г.

Е.В. Павлюц

«___» _____ 2020 г.

С. И. Щеголев

Акт обследования
к Паспорту доступности
МБУ СШ им. Д.Ф. Кудрина Детской спортивной школы борьбы
от «06» февраля 2020г № 6

1. Общие сведения

1.1. Наименование объекта Муниципальное бюджетное учреждение « Спортивная школа имени Героя Советского Союз Д. Ф. Кудрина»

1.2. Адрес объекта 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первомайская, 10

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 2 (два) этажа, 935.1 кв. м,

часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), _____ кв. м

1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта 1998г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2016г,
капитального _____

2. Результат обследования территории, прилегающей к зданию (участку)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	нет	ДПВ	Создание территории	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	нет	ДПВ	Создание территории	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет				
1.4	Пандус (наружный)	нет	нет	ДЧ-И(О,С,Г,У)	Установка пандуса	Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет	нет	ДПВ	Создание стоянки	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	недоступно				

Заключение о доступности территории (*) ДПВ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно
Рекомендации по адаптации (**).Создание территории, установка пандуса, создание стоянки.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

3. Результат обследования входа (входов) в здание

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	нет	ДЧ-И		
2.2	Пандус (наружный)	нет	нет	ДЧ-И(О,С,Г,У)	Установка пандуса	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	нет	ДП-В		
2.4	Дверь (входная)	есть	нет	ДП-В		
2.5	Тамбур	есть	нет	ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне	недоступно				

Заключение о доступности входа (входов) в здание (*) ДЧ-И (О,С,Г,У)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (***) Установка пандуса.(текущий ремонт)

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. Результат обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	нет	ДП-В		
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	нет	ДЧ-И(О,С,Г,У)		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	нет			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	нет			
3.5	Двери	есть	нет	ДП-В		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Высота порога	К	Реконструкция порогов	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	недоступно				

Заключение о доступности пути (путей) в здание (*) ДЧ-И (О,С,Г,У)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно
 Рекомендации по адаптации (**)
 Установка пандуса, реконструкция порогов.(текущий ремонт)

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. Результат обследования зоны целевого назначения здания

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	нет	Ду		
4.2	Помещения для приема пищи	нет	нет			
4.3.	Медкабинет	есть	нет	ДУ		
4.4.	Борцовский зал	есть	нет	ДПВ		
	ОБЩИЕ требования к зоне	недоступно				

Заключение о доступности зоны целевого назначения здания (*)ДЧ-И (О,С,Г,У)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно
 Рекомендации по адаптации (**)
 Установка пандуса в зал бокса (текущий ремонт)

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

6. Результат обследования санитарно-гигиенических помещений

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	нет	ДЧ-И(ОСГУ)	Реконструкция	Капитальный ремонт
5.2	Душевая комната	есть	нет	ДЧ-И(ОГУ)		
5.3	Бытовая комната (раздевалки)	есть	нет	ДЧ-И(ОГУ)	Установка крючков для одежды и костылей и др. принадлежностей.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	недоступно				

Заключение о доступности санитарно-гигиенических помещений ДЧ-И (ОГУ)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**): Реконструкция туалетных комнат (капитальный ремонт), Установка крючков для одежды и костылей и др. принадлежностей Текущий ремонт)

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

7. Результат обследования системы информации на объекте

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание
6.1	Визуальные средства	нет	нет	Средства информации	Прописные буквы, указатели пиктограммы	Приобретение и установка.
	на входе в здание					
	в здании на маршруте передвижения					
	при оказании услуги					
	в том числе УМК					
6.2	Акустические средства	нет	Не соответствует нормам	Речевые информаторы .	Звуковой маяк у входа, световые текстовые табло.	Приобретение и установка.
	при входе в здание					
	в здании на маршруте передвижения					
	при оказании услуги (в том числе при проведении массовых мероприятий)					
6.3	Тактильные средства	нет	Не соответствует нормам	Тактильные средства информации	Маркировка буквами Брайлю на залах.	Приобретение и создание
	на входе в здание					
	в здании на маршруте передвижения					
	при оказании услуги (в том числе УМК)					
	ОБЩИЕ требования к зоне	недоступно				

Заключение о доступности системы информации на объекте ДЧ-И (ОГУ)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (***) Установить прописные буквы, указатели пиктограммы (приобретение и установка.), Установка звукового маяка у входа, светового текстового табло, маркировка буквами Брайлю на залах (приобретение и создание).

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Председатель комиссии

члены комиссии

представитель местной общественной

организации «Всероссийская общественная

организация инвалидов» г. Зеленогорска

1ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо / входная площадка						
	Высота площадки	см	-				
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	≥140x200 или 150x185	>185	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более *5см		наличие	нет	СОК	установка	
	Нескользящее покрытие		наличие	имеется	СОК		
	Навес		наличие	имеется	ОК		
	Водоотвод		наличие	имеется	ОК		
	Лестница наружная		наличие	имеется			
	Нескользящее покрытие		наличие	имеется	ГСО		
	Разворотные площадки:		наличие	нет	К	реконструкция	
	-внизу	см	≥150x150				
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см	≥150x150				
	Поручни с двух сторон:		наличие	нет	ОК	установка	
	- на высоте	см	70		К		
	- на высоте	см	90		О		
	-горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	см	30		ОК		
	Нескользящее покрытие		наличие	имеется	ОК		
	Наружный подъемник вертикальный(В), наклонный (Н)		наличие	нет	ОК	установка	

	Тамбур I						
	Габариты: глубина X ширина	см	$\geq 180 \times 135$ или 150×200	127x177	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р	К		
	- ширина проема в свету	см	≥ 120	>120	К		
	-высота порога наружного, внутреннего	см	$\leq 1,3$	0,1	К		
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) при входе в здание		наличие	нет	С	установка	
	Тамбур II						
	Габариты: глубина X ширина	см	$\geq 180 \times 135$ или 150×200		К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р	К		
	- ширина проема в свету	см	≥ 120		К		
	-высота порога наружного, внутреннего	см	$\geq 1,3$	<3 <1,3	К		
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) при входе в здание		наличие	нет	С	установка	

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (для доступа в зону оказания)

№№ помещ ений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Един ицы изме рени я	Норматив	Фактическая величина	Для катего рии МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечан ия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридор						
	Ширина коридора или перехода в другое здание	см	≥ 200	120	К		
	Разворотные площадки	см	$\geq 150 \times 150$		К		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):		наличие	нет	ГСОК	реконструкция	
	-для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	ед.	≥ 1 на этаж		О	-	
	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90см	ед.	≥ 1 на этаж		К	-	
	Выступы в зоне движения	см	≤ 10		С	-	
	Лестница №1 (в зону оказания услуги)		наличие			-	
	Высота подъема	м	-			-	
	Уклон марша	H/L	$\leq 1/2$		О	-	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	см	60		С	-	
	Желтая контрастная окраска крайних ступеней		наличие	нет	С	-	
	Поручни с двух сторон:		наличие	нет	СО	установка	
	- на высоте	см	90		СО	-	

	-горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	см	30		СО	-	
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц в зону оказания услуги)					-	
	Лифт пассажирский к зоне оказания услуги		наличие	нет		-	
	Кабина:					-	
	- габариты (глубина X ширина)	см	≥150x110		К	-	
	- ширина дверного проема	см	≥80*		К	-	
	- поручни		наличие	нет	О	-	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта		наличие	нет	С	-	
	Знак доступности		наличие	нет	СК	-	
	Пандус внутренний к лестнице № **		наличие	нет		-	
	Ширина марша	см	100		К	-	
	Уклон	H/L	≤1/8		К	-	
	Разворотные площадки внизу, вверху.	см	≥150x150		К	-	
	Поручни с двух сторон:		наличие	нет	ОК	-	
	- на высоте	см	70		К	-	
	-на высоте	см	90		О	-	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	см	30		СК	-	
	Пандус переносной		наличие	нет	К	-	
	Подъемник для инвалидов		наличие	нет		-	
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М), траволатор (Т)		наличие	нет	ОК	-	

*Для нового строительства общественных и производственных зданий рекомендуется применять лифты с шириной дверного проема не менее 900 мм.

** При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 10%. Пандусы длиной более 60,0 м или при перепаде высот более 3,0 м следует заменять лифтами, подъемниками, эскалаторами. В исключительных случаях допускается предусматривать винтовые пандусы и инвентарные (выдвижные, сборно-разборные и откидные) пандусы. Инвентарные пандусы должны быть рассчитаны на нагрузку не менее 350 кгс и, удовлетворять требованиям к стационарным пандусам по ширине и уклону.

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)

№№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единиц ы измерен ия	Нормати в	Фактически я величина	Для катег ории МГН *	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Обслуживание через окно/прилавок №	ед.				-	Не требуется
	Высота рабочей поверхности	см	80-110		К	-	
	Габариты зоны обслуживания	см	90 x 150		К	-	

	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</i>						
	Обслуживание в кабинете №	ед.				-	
	Ширина проема двери в свету:	см	≥90		ОК	-	
	Габариты зоны сидения - глубина	см	≥120		О	-	
	Зона для кресла-коляски	см	≥150x150		К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	60-90		ОК	-	
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>						
	Обслуживание с перемещением по маршруту №	ед.				-	
	Ширина полосы движения	см	≥120		ОК	-	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	см	80-110		К	-	
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</i>						
	Кабина индивидуального обслуживания №	ед.				-	Не требуется
	Ширина x глубина	см	≥160x180		К	-	
	Место для сидения		наличие	нет	О	-	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	нет	О	-	
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</i>						
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	ед.			ОК	-	
	Доля мест для колясочников	%	≥2		К	-	
	Ширина прохода к месту для колясочника	см	≥120		К	-	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	шт.	≥1		Г	-	
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</i>						

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории и МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел		наличие	нет		реконструкция	
	Знак доступности помещения		наличие	нет	ОК	-	
	Ширина дверного проема		≥90	80		-	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	см	30		С	-	
	Количество кабин	ед.	≥1		ОК	-	
	- ширина дверного проема	см	≥90		К	-	
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	см	≥180x165		К	-	
	-опорные поручни		наличие	нет	ОК	-	
	-зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	см	≥80x120		К	-	
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	нет	О	-	
	Знак доступности кабины		наличие	нет	ОК	-	
	Раковина с опорным поручнем		наличие	нет	ОК	-	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X ширина)	см	≥130x85		К	-	
	- высота раковины с опорным поручнем	см	85	80	ОК	-	
	- высота сиденья унитаза	см	44-46	43		-	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	30		С	-	
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>					-	

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории и МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги		наличие	нет	С	Установка	
	Надписи:		наличие	нет	ГС	-	
	Размещение на высоте	см	≥ 150 и ≤ 450		ГСК	-	
	Высота прописных букв	см	$\geq 7,5$		С	-	
	Освещенность		наличие	нет	С	-	
	Указатели, пиктограммы		наличие	нет	С	-	
	Размещение на высоте	см	≤ 200			-	
	Высота прописных букв	см	$\geq 7,5$			-	
	Освещенность		наличие	нет	С	-	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю		наличие	нет	С	-	
	-высота размещения	см	60-110		С	-	
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие	нет	С	-	
	-на кнопках управления лифта		наличие	нет	С	-	
	-на поручнях лестниц		наличие	нет	С	-	
	-на кабинках санитарно-бытовых помещений		наличие	нет		-	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	шт.	наличие	нет	Г	-	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	наличие	нет	ГС	-	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	шт.	наличие	нет	К	-	
	Речевые информаторы и маяки	шт.	наличие	нет	С	-	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м *					-	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	наличие	нет		-	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	наличие	нет	ГСОК	-	

**План адаптации Детской спортивной школы борьбы и обеспечения доступности
услуг для инвалидов**

N п/п	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступ- ности) <***>	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Сроки
	Содержание работ <*>	Вид работ <***>		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Установка кнопки вызова персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание.	Текущий ремонт	ДП-В	Требуется дополнительное финансирование		Директор МБУДО СШ им. Д.Ф. Кудрина	2020-2021г.
2.	Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами.	Приобретение	ДП-В	Требуется дополнительное финансирование		Директор МБУ ДО СШ им. Д.Ф. Кудрина	2020-2021г.
4.	Установка поручней на путях следования.	Текущий ремонт	ДП-В	Требуется дополнительное финансирование		Директор МБУ ДО СШ им. Д.Ф. Кудрина	2020-2021г.
5.	Оснащение стеклянных дверей яркой маркировкой на высоте 1,5 м. от пола.	Приобретение	ДП-В	Требуется дополнительное финансирование		Директор МБУ ДО СШ им. Д.Ф. Кудрина	2020г.
6.	На лестничных маршах установка рельефных пластин с номерами этажа.	Приобретение	ДП-В	Требуется дополнительное финансирование		Директор МБУ ДО СШ им. Д.Ф. Кудрина	2020-2021г.
7.	Обозначение первой и последней ступени марша контрастной окраской.	Приобретение	ДП-В	Требуется дополнительное финансирование		Директор МБУДО СШ им. Д.Ф. Кудрина	2020г.
8.	Установка звуковых, визуальных, тактильных ориентиров.	Приобретение	ДП-В	Требуется дополнительное финансирование		Директор МБУ ДО СШ им. Д.Ф. Кудрина	2020-2021г.
9.	Установка поручней по периметру групповых помещений.	Текущий ремонт	ДП-В	Требуется дополнительное финансирование		Директор МБУ ДО СШ им. Д.Ф. Кудрина	2020-2021г.

10.	Обеспечение радиосвязи, домофона на групповых и административных дверях.	Текущий ремонт	ДП-В	<i>Требуется дополнительное финансирование</i>		Директор МБУ ДО СШ им. Д.Ф. Кудрина	2020-2021г.
11.	Изготовление вывески.	Приобретение	ДП-В	<i>Требуется дополнительное финансирование</i>		Директор МБУ ДО СШ им. Д.Ф. Кудрина	2020г.

<*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением Паспорта ОСИ.

<***> Указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<****> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

Приложения:

Акт обследования объекта от «06» февраля 2020г № 6

План адаптации объекта и обеспечения услуг для инвалидов

Председатель комиссии: - Сыромятникова Елена Анатольевна – заместитель директора по административно-хозяйственной работе

члены комиссии: - Коновалова Наталья Владимировна – заместитель директора по спортивной и методической работе

- Жарикова Людмила Петровна – специалист по охране труда I

категории

- Павлюц Елена Владиславовна – администратор

- Щеголев Сергей Иннокентьевич – тренер

Ознакомлен(ы):

« 4 » 03 2020 г.

Е. А. Сыромятникова

« 4 » 03 2020 г.

Н.В. Коновалова

« 04 » 03 2020 г.

Л.П. Жарикова

« 4 » 03 2020 г.

Е.В. Павлюц

« 4 » 03 2020 г.

С.И. Щеголев