

Акт обследования
к Паспорту доступности
МБУ ДО СШ им. Д.Ф. Кудрина
от «09» февраля 2026г. № 3

1. Общие сведения

1.1. Наименование объекта «Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа имени Героя Советского Союза Д. Ф. Кудрина»

1.2. Адрес объекта 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.Калинина, д. 21.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 3 (три) этажа, 2275,9 кв. м,

часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да, нет), _____ кв. м

1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта _____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.07.2020г,
капитального _____.

2. Результат обследования территории, прилегающей к зданию (участку)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	нет	ДПВ	Создание территории	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет	нет	ДПВ	Создание территории	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет				
1.4	Пандус (наружный)	нет	нет	ДЧ-И (О,С,Г,У)	Установка пандуса	Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет	нет	ДПВ	Создание стоянки	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	недоступно				

Заключение о доступности территории (*) ДПВ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**). Создание территории, установка пандуса, создание стоянки.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

3. Результат обследования входа (входов) в здание

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	нет	ДЧ-И		
2.2	Пандус (наружный)	нет	нет	ДЧ-И (О, С, Г, У)	Установка пандуса	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	нет	ДП-В		
2.4	Дверь (входная)	есть	нет	ДП-В		
2.5	Тамбур	есть	нет	ДП-В		
	ОБЩИЕ требования к зоне	недоступно				

Заключение о доступности входа (входов) в здание (*) ДЧ-И (О, С, Г, У)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно
Рекомендации по адаптации (***) Установка пандуса.(текущий ремонт)

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4. Результат обследования пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	нет	ДП-В		
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	нет	ДЧ-И(О,С,Г,У)		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	нет		Установка пандуса в зал бокса	Текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	нет			
3.5	Двери	есть	нет	ДП-В		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Высота порога	К	Реконструкция порогов	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	недоступно				

Заключение о доступности пути (путей) в здание (*) ДЧ-И (О,С,Г,У)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно
Рекомендации по адаптации (***) Установка пандуса, реконструкция порогов (текущий ремонт)

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. Результат обследования зоны целевого назначения здания

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	нет	Ду		
4.2	Помещения для приема пищи	нет	нет			
4.3.	Медкабинет	есть	нет	ДУ		
4.4.	Игровой зал	есть	нет	ДПВ		
4.5.	Зал бокса	есть	нет	ДУ	Установка пандуса в зал бокса	Текущий ремонт
4.6.						
	ОБЩИЕ требования к зоне	недоступно				

Заключение о доступности зоны целевого назначения здания (*) ДЧ-И (О, С,Г,У)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**)
Установка пандуса в зал бокса (текущий ремонт)

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

6. Результат обследования санитарно-гигиенических помещений

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	нет	ДЧ-И(ОСГУ)	Реконструкция	Капитальный ремонт
5.2	Душевая комната	есть	нет	ДЧ-И(ОГУ)		
5.3	Бытовая комната (раздевалки)	есть	нет	ДЧ-И(ОГУ)	Установка крючков для одежды и костылей и др. принадлежностей.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	недоступно				

Заключение о доступности санитарно-гигиенических помещений ДЧ-И (ОГУ)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (**) Реконструкция туалетных комнат (капитальный ремонт), Установка крючков для одежды и костылей и др. принадлежностей Текущий ремонт)

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

7. Результат обследования системы информации на объекте

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/ нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	нет	Средства информации	Прописные буквы, указатели пиктограммы	Приобретение и установка.
	на входе в здание					
	в здании на маршруте передвижения					
	при оказании услуги					
	в том числе УМК					
6.2	Акустические средства	нет	Не соответствует нормам	Речевые информаторы	Звуковой маяк у входа, световые текстовые табло.	Приобретение и установка.
	при входе в здание					
	в здании на маршруте передвижения					
	при оказании услуги (в том числе при проведении массовых мероприятий)					
6.3	Тактильные средства	нет	Не соответствует нормам	Тактильные средства информации	Маркировка буквами Брайлю на залах.	Приобретение и создание
	на входе в здание					
	в здании на маршруте передвижения					
	при оказании услуги (в том числе УМК)					
	ОБЩИЕ требования к зоне	недоступно				

Заключение о доступности системы информации на объекте ДЧ-И (ОГУ)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Рекомендации по адаптации (***) Установить прописные буквы, указатели пиктограммы (приобретение и установка). Установка звукового маяка у входа, светового текстового табло, маркировка буквами Брайлю на залах (приобретение и создание).

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Председатель комиссии

члены комиссии

представитель местной общественной

организации «Всероссийская общественная

организация инвалидов» г. Зеленогорска

1. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо / входная площадка						
	Высота площадки	см	-				
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	≥140x200 или 150x185	660x270	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более *5см		наличие	нет	СОК	установка	
	Нескользящее покрытие		наличие	имеется	СОК		
	Навес		наличие	имеется	ОК		
	Водоотвод		наличие	имеется	ОК		
	Лестница наружная		наличие	имеется			
	Нескользящее покрытие		наличие	имеется	ГСО		
	Разворотные площадки:		наличие	нет	К	реконструкция	
	-внизу	см	≥150x150				
	-промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	см	≥150x150				
	Поручни с двух сторон:		наличие	нет	ОК	установка	
	- на высоте	см	70		К		
	- на высоте	см	90		О		
	-горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	см	30		ОК		
	Нескользящее покрытие		наличие	имеется	ОК		
	Наружный подъемник вертикальный(В),		наличие	нет	ОК	установка	

	наклонный (Н)						
	Тамбур I						
	Габариты: глубина X ширина	см	≥180x135 или 150x200	190x175	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)		Р		К		
	- ширина проема в свету	см	≥120	165	К		
	-высота порога наружного, внутреннего	см	≤1,3	10	К		
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) при входе в здание		наличие	нет	С	установка	
	Тамбур II						
	Габариты: глубина X ширина	см	≥180x135 или 150x200	229x155	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)		Р		К		
	- ширина проема в свету	см	≥120	165	К		
	-высота порога наружного, внутреннего	см	≥1,3	10	К		
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) при входе в здание		наличие	нет	С	установка	

2. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридор						
	Ширина коридора или перехода в другое здание	см	≥200	550	К		
	Разворотные площадки	см	≥150x150		К		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):		наличие	нет	ГСОК	реконструкция	
	-для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	ед.	≥1 на этаж		О	-	
	-для колясочников: глубина 150 см, ширина 90см	ед.	≥1 на этаж		К	-	
	Выступы в зоне движения	см	≤ 10		С	-	
	Лестница №1 (в зону		наличие			-	

						замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел		наличие	нет		реконструкция	
	Знак доступности помещения		наличие	нет	ОК	-	
	Ширина дверного проема		≥ 90	80		-	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	см	30		С	-	
	Количество кабин	ед.	≥ 1		ОК	-	
	- ширина дверного проема	см	≥ 90		К	-	
	- габариты (минимальные глубина X ширина)	см	$\geq 180 \times 165$		К	-	
	- опорные поручни		наличие	нет	ОК	-	
	- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	см	$\geq 80 \times 120$		К	-	
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)		наличие	нет	О	-	
	Знак доступности кабины		наличие	нет	ОК	-	
	Раковина с опорным поручнем		наличие	нет	ОК	-	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина X ширина)	см	$\geq 130 \times 85$		К	-	
	- высота раковины с опорным поручнем	см	85	80	ОК	-	
	- высота сиденья унитаза	см	44-46	38		-	
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	см	30		С	-	
	<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>					-	

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категории и МГН*	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги		наличие	нет	С	Установка	
	Надписи:		наличие	нет	ГС	-	
	Размещение на высоте	см	≥ 150 и ≤ 450		ГСК	-	
	Высота прописных букв	см	$\geq 7,5$		С	-	

	Освещенность		наличие	нет	С	-	
	Указатели, пиктограммы		наличие	нет	С	-	
	Размещение на высоте	см	≤200			-	
	Высота прописных букв	см	≥7,5			-	
	Освещенность		наличие	нет	С	-	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю		наличие	нет	С	-	
	-высота размещения	см	60-110		С	-	
	-маркировка кабинетов приема со стороны ручки		наличие	нет	С	-	
	-на кнопках управления лифта		наличие	нет	С	-	
	-на поручнях лестниц		наличие	нет	С	-	
	-на кабинах санитарно-бытовых помещений		наличие	нет		-	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	шт.	наличие	нет	Г	-	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	шт.	наличие	нет	ГС	-	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	шт.	наличие	нет	К	-	
	Речевые информаторы и маяки	шт.	наличие	нет	С	-	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м *					-	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	шт.	наличие	нет		-	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	шт.	наличие	нет	ГСОК	-	